

项目综合 - 任务 #5625

苏州铁源智能科技有限公司 合同编号：OM20240513-112（薛智垚）【原苏州三股道】

2024-05-15 09:56 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2024-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.20 小时
描述			
收货地址:	河北省廊坊市广阳区万庄镇天村康宇医药		
收货人:	杨立锋	电话:	18445210303
付款说明:	已付款		
包装说明:	按照客户LOGO及型号		
快递说明:			
备注:	注意：发货前需升级“苏州三股道”定制版程序包，带提速功能。		关联#4743
清单			
1715745266190968.png			

历史记录

#1 - 2024-05-15 11:54 - 薛智垚

- 描述已更新。

#2 - 2024-05-16 09:12 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#3 - 2024-05-20 09:59 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202301340882 2024.5.17

#4 - 2024-05-28 17:31 - 陆志毅

传感器调试指导。

#5 - 2024-05-28 17:31 - 陆志毅

- 指派给从黄正梁变更为陆志毅

#6 - 2024-05-30 18:37 - 陆志毅

第三方对接指导，第三方平台提出需要使用104规约，已沟通客户确认需求。

#7 - 2024-06-23 21:57 - 陆志毅

设备安装接线指导。

#8 - 2024-06-28 13:42 - 陆志毅

- 文件 NandFlash.zip 已添加

现场反馈主机添加烟感有问题，二级页面不显示设备状态，经远程查看，发现主机首页显示空白，添加的DI设备无法显示，在二级页面看到DI设备显示有编址。

1719553327162987.png

#9 - 2024-07-04 16:38 - 张群瑞

参考#4743 调试的记录处理

#10 - 2024-09-12 11:30 - 陆志毅

9楼问题已远程解决，可能是客户自行升级，但是omAppSU 未授权。

#11 - 2024-09-13 09:11 - 陆志毅

此项目主机已全部升级第三方接口文件，数据读取正常。

#12 - 2024-09-14 16:01 - 陆志毅

鸡西主机无法登陆，已重置密码成123456

#13 - 2024-10-30 11:52 - 陆志毅

现场烟感是DI的，接入系统无法显示，参考8楼登记问题。

1730260343821898.png

#14 - 2024-10-30 15:26 - 张群瑞

- 文件 C2.asp 已添加

#13 楼反馈问题需升级：C2.asp

#15 - 2024-10-30 17:21 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 20

其中一个站点常规设备已接入，UPS指导接线。

#16 - 2024-11-07 14:49 - 陆志毅

- 文件 NandFlash.rar 已添加

此项目主机接入温湿度和漏水无法触发告警，客户反馈这个项目是常规通用系统，不是三股道版本，请商务确认好前期需求和主机版本再进行后续调试。

#17 - 2024-11-08 09:17 - 陆志毅

已确定该项目使用常规主机程序，只需定制LOGO和登录页展示三股道即可。

#18 - 2024-11-11 18:48 - 李凯健

- 文件 A3-4709.asp 已添加
- 文件 A3-4709.js 已添加
- 文件 SM4709.def 已添加
- 文件 WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议 004(1).pdf 已添加

ups添加调试完成，编号4709

#19 - 2024-11-11 18:48 - 李凯健

两台主机升级回常规版本

#20 - 2024-11-12 16:08 - 陆志毅

- 文件 升级包.zip 已添加

恢复成常规版本的升级包，升级opt里面的setup，已经常规主机的补丁升级，注意omAppSU的权限。

## 文件

NandFlash.zip	14.4 MB	2024-06-28	陆志毅
C2.asp	8.7 KB	2024-10-30	张群瑞
NandFlash.rar	13.6 MB	2024-11-07	陆志毅
A3-4709.asp	8.24 KB	2024-11-11	李凯健
A3-4709.js	7.57 KB	2024-11-11	李凯健
SM4709.def	6.23 KB	2024-11-11	李凯健
WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议 004(1).pdf	1.66 MB	2024-11-11	李凯健
升级包.zip	6.9 MB	2024-11-12	陆志毅