

项目综合 - 任务 #5792

台湾国网资讯科技有限公司 合同编号：OM20240814-91 辛桂明 复购

2024-08-16 09:06 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-08-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-30
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.40 小时

描述

1723770181870979.png

合同已签

货款已支付

按客户型号和logo以及名称发货，软件改为客户logo和名称：超頻網絡

首页刷我们现有的3D图，软件和标签用繁体字，logo见附件

2024-8-16日发货

甲方提供的交货地址：广东省深圳市宝安区福永街道白石厦东区文明路26号二楼201(0937821363)
收货人： 國網資訊科技有限公司 联系方式：13302960519

历史记录

#1 - 2024-08-16 09:06 - 辛桂明

- 文件 104e679580c5b07f29e5f3f2ff63e7b.jpg 已添加

#2 - 2024-08-16 11:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2024-08-20 17:09 - 辛桂明

需求调查表-x

需求描述：（原话记录）

1、主机系统改为繁体字显示

2

.....

需求整理：

1、将主机系统由简体字改为繁体字显示

2

.....

涉及产品及部门：

其他：

#4 - 2024-08-27 11:53 - om 经理1

已经改完，涉及文件也整理到 \\192.168.0.9\share\升级支持\项目补丁M6\#5792繁体

#5 - 2024-09-03 09:17 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

DPK202418888129 2024.8.28

#6 - 2024-09-06 17:34 - 李凯健

问题描述

客户反馈，短信报警器使用中华电信运营商的手机卡无法发出短信。

#7 - 2024-09-09 15:18 - 张群瑞

#6楼反馈问题需升级补丁：

盯盘：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5792 台湾国网资讯科技有限公司 合同编号：OM20240814-91 辛桂明 复购

参考：补丁目录中“readme.txt”

#8 - 2024-09-09 17:02 - 李凯健

仓库领一台X300A和B3报警主机，测试短信功能已正常，待升级到客户主机

#9 - 2024-09-10 14:23 - 李凯健

- 文件成功接收短信mp日志.zip 已添加

更新钉盘最新补丁，客户反馈可以收到短信，没有乱码

#10 - 2024-09-10 15:35 - 李凯健

客户反馈短信内容中的简体字需要修改

1725953707804775.jpg

#11 - 2024-09-10 17:01 - 李凯健

修改简体字后出现短信内容不正确的问题，需要修改

1725958853514610.jpg

#12 - 2024-09-20 15:57 - 李凯健

- 文件 環控主機需修改地方-3.docx 已添加

客户提出动环主机需要修改地方

#13 - 2024-09-27 11:58 - 张群瑞

#12 楼反馈问题记录：

- 1、web UI前端繁体字相关文字修改需2-3天。
- 2、平安短信、告警短信：相关包含繁体文字的参数配置（告警短信）。会影响程序告警功能，需要王总工处理。
- 3、图片相关显示繁体字修改需要技术或者美工协助处理（详细页图片、接线帮助）。

#14 - 2024-10-10 17:13 - 李凯健

升级最新补丁，还有部分文字需要修改

1728551592416943.png

1728551599385266.png

1728551606984421.png

1728551612407450.png

#15 - 2024-10-11 09:40 - 李凯健

UPS部分型号没有简转繁 1728610778894330.png

#16 - 2024-10-11 11:04 - 李凯健

更新最新补丁，还有部分需要修改，支持型号管理中还有部分设备名称没有修改

1728615805181353.png

1728615827562781.png 1728615856817973.png

#17 - 2024-10-11 16:59 - 李凯健

邮件报警中的“报警内容”需要修改成“警告内容”

1728637100970838.png

#18 - 2024-10-11 17:01 - 李凯健

楼上修改内容更正

1728637269412867.png

#19 - 2024-10-11 17:25 - 张群瑞

现场反馈UI显示相关繁体中文定制更新统一更新至盯盘补丁目录：

盯盘：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/45792 台湾固网资讯科技有限公司 合同编号：OM20240814-01 李桂明 复购

#20 - 2024-10-11 18:46 - 李凯健

修改完成，待客户现场验证

#21 - 2024-10-14 18:04 - 李凯健

补丁已更新到现场，待客户验证

#22 - 2024-10-15 10:15 - 李凯健

- 文件 環控主機需修改地方-new-2.docx 已添加

客户提出主机页面还有修改地方

#23 - 2024-10-17 17:58 - 张群瑞

#22楼反馈问题升级补丁：

盯盘：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/45792 台湾固网资讯科技有限公司 合同编号：OM20240814-01 李桂明 复购/NameFnaH2

#24 - 2024-10-18 09:21 - 张群瑞

说明：“AI/DI设备”“232设备”“485设备”“网络设备”页面中的“感测器类型”下拉选项可在支持型号管理中“编辑”进行修改

1729214376995617.png

另外，设备列表中不建议用户自行添加未接入的设备。

#25 - 2024-10-18 16:42 - 李凯健

还有两处地方需要修改

1729240935717465.png

1729240941644281.png

#26 - 2024-10-18 18:05 - 李凯健

在公司主机已验证待更新

#27 - 2024-10-24 17:53 - 李凯健

补丁已更新到客户主机，待客户验证

文件

104e679580c5b07f29e5f3f2ff63e7b.jpg	10.1 KB	2024-08-16	辛桂明
成功接收短信tmp日志.zip	33.7 KB	2024-09-10	李凯健
環控主機需修改地方-3.docx	4.55 MB	2024-09-20	李凯健
環控主機需修改地方-new-2.docx	2.35 MB	2024-10-15	李凯健