

项目综合 - 任务 #5808

阿德敏(天津)科技有限公司 合同编号: OM20240821-008 (薛智垚)

2024-08-22 09:26 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2024-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

收货地址: 天津武清区全境开发区武清逸仙园万都汽车零部件有限公司万都汽车零部件有限公司

收货人:	徐经理	电话:	138 2072 9751
------	-----	-----	---------------

付款说明: 已付款/分期

包装说明: 常规

快递说明: 常规

备注:

清单
1724289958721610.png

历史记录

#1 - 2024-08-22 11:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#2 - 2024-08-23 10:19 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202416695703 2024.8.22

#3 - 2024-08-29 18:07 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为调试中

接线指导

#4 - 2024-08-30 17:55 - 韦雄伟

- % 完成从0变更为90

配置邮件, 短信, 公众号告警功能。数据正常。

#5 - 2024-09-02 14:58 - 韦雄伟

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 韦雄伟 变更为 薛智垚
- % 完成从 90 变更为 100

#6 - 2024-10-10 16:14 - 韦雄伟

用户反馈平安短信发不出，已解决。

#7 - 2024-11-20 10:10 - 韦雄伟

客服反馈：主机运行一段时间后，报警短信发不出，重启主机后又正常。

#8 - 2024-11-20 10:18 - 张群瑞

经跟进生产了解，改项目主机S303为v1.0S30主机。

现场调试反馈告警模块，告警短信联动问题。需升级usb补丁：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-S30

可用U盘、或者scp手动方式升级：参考：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\V1.0 USB升级.txt

全局补丁为：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch。

注意：

1、将“ patch-S30 ”和 patch拷贝到目标目录后需删除./patch/NandFlash/dbCfg.db3,./patch-S30/NandFlash/dbCfg.db3,./patch-S30/NandFlash/update_dbcfg_xxx.sh 3个文件后再执行升级操作。

2、需将升级串口日志拷贝贝文本格式，提交160.

#9 - 2024-11-20 10:32 - 韦雄伟

- 文件 升级日志.txt 已添加

已升级8楼文件 目前已经正常，待观察

#10 - 2025-02-08 17:45 - 韦雄伟

主机增加设备指导

文件

升级日志.txt	21.5 KB	2024-11-20	韦雄伟
----------	---------	------------	-----