

项目综合 - 任务 #5839

江苏舜天股份有限公司，主机软件中英文软件切换

2024-09-12 09:14 - 陈 陈松

状态:	新建	开始日期:	2024-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需求调查表-x			
需求描述：（原话记录）			
1、 主机软件定制，中英文系统切换需求，客户调试测试对接的时候需要中文对接，后续甲方使用长期使用英文界面			
2、 无需动态切换，可以重启完成中英文切换即可			
.....			
需求整理：			
1			
2			
.....			
涉及产品及部门：			
其他：			

历史记录

#1 - 2024-09-27 09:37 - 张 群瑞

中英文切换操作：

1727401040688906.png

#2 - 2024-09-27 09:59 - 张 群瑞

切换语言（中文/英文）后，需手动重启主机系统：

- 1、刷新浏览器web页面（或者重启浏览器，从新登录web页面）；
- 2、用户输入的参数配置（文字语言相关），切换语言后，不支持自动翻译语言，需手动修改。比如，新增设备、新增型号，新增用户等，以及手动修改的参数配置。
- 3、页面显示相关：用户登录、登出、修改账户密码，设备编辑、设备配置、设备列表、设备参数显示、历史数据、告警数据、设备信息、支持型号管理、用户管理等webUI显示；
- 4、功能相关：设备采集、数据状态更新、添加、编辑、删除设备/型号，历史数据、报警查询。

#3 - 2024-09-27 10:41 - 韦 雄伟

门禁配置嵌入的网页需要通过 WEBConfigV2.7_微耕.exe 软件去切换中英文

1727404895203945.png

#4 - 2024-09-27 11:53 - 韦 雄伟

- 文件 5839 T300A 中英文切换测试.xlsx 已添加

20240927测试中英文切换系统

#5 - 2024-09-27 16:27 - 张 群瑞

#4 楼反馈问题已更正处理：

备注：门禁（SM3331-1），出货默认英文版本。中英文切换需登录门禁web前端进行语言切换。

#6 - 2024-09-27 16:35 - 张 群瑞

备注：AI/DI,232设备，485设备中设备列表显示设备名称等参数不支持中英文语言切换，需手动配置（默认英文）。

“数据配置”页面中部分按钮、提示信息中的中文与电脑系统语言相关，英文版本系统则显示为英文。其他页面配置操作相关提示框中中文提示类似。

#7 - 2024-09-30 11:58 - 张 群瑞

- 文件 NandFlash.rar 已添加

中英文定制补丁：

出厂操作：先升级usb补丁后，手动升级附件中NandFlash(先停止SU后升级操作)。

USB补丁（建议使用U盘升级）：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch和\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch-T300A

#8 - 2024-09-30 13:51 - 张 群瑞

设备清单中传感器485串口参数建议按补丁中默认参数

1727675489118073.png

#9 - 2024-09-30 17:48 - 李 东儒

- 文件 主机-英文版-测试问题-20240930.docx 已添加

#10 - 2024-10-08 09:34 - 玉 绍涛

根据#8的中文定制补丁的步骤升级，语言切换重启未生效。

#11 - 2024-10-08 14:39 - 张 群瑞

#9楼反馈测试问题：

1、操作日志：暂时改不了，先去掉；

2、“dbData.db3”下载不了问题，关掉浏览器，重新打开登录主机系统。

#10楼反馈问题原因为部分文件未拷贝至补丁，已手动拷贝。最新补丁更新至：“\\192.168.0.9\share\可写\#5839江苏舜天”可使用usb方式升级。

文件

5839 T300A中英文切换测试.xlsx	440 KB	2024-09-27	韦雄伟
NandFlash.rar	15 MB	2024-09-30	张群瑞
主机-英文版-测试问题-20240930.docx	220 KB	2024-09-30	李东儒