

项目综合 - 任务 #5870

南京腾优信息科技有限公司 合同编号：OM20240930-33 邓枢枫（项目是南京盛讯，主机需要提速版）

2024-09-30 15:54 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2024-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦雄伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
收货地址:	南京市玄武区珠江路688号卓越大厦935		
收货人:	陈永强	电话:	13770759588
付款说明:	付到发货		
包装说明:	常规		
快递说明:	顺丰快递		
备注:			
清单			
1727682777579175.png			

历史记录

#1 - 2024-09-30 16:19 - 王慧

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#2 - 2024-10-08 09:24 - 邓枢枫

- 主题从南京腾优信息科技有限公司 合同编号：OM20240930-33 邓枢枫 变更为南京腾优信息科技有限公司 合同编号：OM20240930-33 邓枢枫（项目是南京盛讯，主机需要提升版）

#3 - 2024-10-09 11:47 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1539287198355, 2024.9.30

#4 - 2024-10-14 09:38 - 邓枢枫

收货地址:	陕西省宝鸡市太白县咀头镇凉峪桥头		
收货人:	戴香	电话:	15850526391
付款	已付款		

说明：	
包装说明：	常规
快递说明：	顺丰
备注：	补齐设备，发13个烟雾

清单

1728869894620409.png

#5 - 2024-10-14 14:40 - 玉绍涛

新增485烟感：53-65

485红外：10

#6 - 2024-10-14 17:53 - 方翠婵

德邦DPK202438948695 2024.10.14 1个红外+13个烟雾

#7 - 2024-10-15 16:29 - 邓枢枫

- 主题从南京腾优信息科技有限公司 合同编号：OM20240930-33 邓枢枫（项目是南京盛讯，主机需要提升版）变更为南京腾优信息科技有限公司 合同编号：OM20240930-33 邓枢枫（项目是南京盛讯，主机需要提速版）

#8 - 2024-10-18 23:38 - 陆志毅

已远程配置485烟感和红外

#9 - 2024-10-21 14:43 - 陆志毅

- 文件 A3-5001.asp 已添加

- 文件 A3-5001.js 已添加

- 文件 SM5001.def 已添加

- 文件 A3-5099.asp 已添加

- 文件 A3-5099.js 已添加

- 文件 SM5099.def 已添加

1729493013116836.jpg

#10 - 2024-11-06 10:21 - om 经理1

升级验证补丁在 \\192.168.0.9\share\可写\#5870南京腾优 中，按说明进行升级操作

#11 - 2024-11-07 09:35 - 张 群瑞

提速主机需if卡刷提速版本补丁后升级项目定制补丁。

提速版本主机补丁：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-T300A+

#12 - 2024-11-07 15:22 - 张 群瑞

升级更正：经王总工确认，本项目定制升级步骤：

1、升级汇远科研定制补丁后，再手动升级#10楼的定制补丁。可不升级#11楼记录补丁。

汇远科研定制补丁：\\192.168.0.9\share\升级支持\项目补丁M6\#5486汇远科研\patch-T300A

#13 - 2024-11-08 09:52 - 韦 雄伟

更新刷机包后测试发现主机 警号继电器异常，会一直反复开闭。485口只采集后面的567口，其他口不采集数据

#14 - 2024-11-08 14:01 - om 经理1

已经合并整理了升级包 在T300A基础上升级即可 \\192.168.0.9\share\可写\#5870南京腾优

#15 - 2024-11-08 14:27 - 玉 绍涛

升级#14描述刷机包出现如下问题：

1.点击首页设备列表的设备，跳转的页面不对。

1731047218432511.png

2.二级页面中，前两个温湿度未接任何设备，显示‘告警’。

1731047065188381.png

#16 - 2024-11-19 17:58 - 韦雄伟
常规调试指导

#17 - 2024-11-25 17:57 - 韦雄伟
常规指导

#18 - 2024-12-31 17:58 - 韦雄伟
常规指导

#19 - 2025-01-17 17:25 - 韦雄伟
- 文件tmp.rar 已添加

按照常规配置post，数据推送不正常，设备类型可以生成成功，单个设备生成不了。

#20 - 2025-02-18 18:54 - 韦雄伟
主机调试

文件

A3-5001.asp	4.17 KB	2024-10-21	陆志毅
A3-5001.js	440 Bytes	2024-10-21	陆志毅
SM5001.def	2.96 KB	2024-10-21	陆志毅
A3-5099.asp	4.17 KB	2024-10-21	陆志毅
A3-5099.js	416 Bytes	2024-10-21	陆志毅
SM5099.def	2.72 KB	2024-10-21	陆志毅
tmp.rar	1.5 MB	2025-01-17	韦雄伟