

项目综合 - 任务 #5878

深圳长芯科技有限公司 合同编号：OM20241009-31 邓枢枫（高斯贝尔、源视达复购）

2024-10-10 09:27 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2024-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述			
收货地址:	湖南省郴州市北湖区骆仙街道永春路17号君联名都		
收货人:	雷军	电话:	18782481891
付款说明:	已付款		
包装说明:	贴牌		
快递说明:	常规		
备注:	贴牌 高斯贝尔LOGO , 发射机接入3台。		
清单			
1728523235373976.png			

历史记录

#1 - 2024-10-10 09:46 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

#2 - 2024-10-10 10:36 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2024-10-11 17:29 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202437108263 2024.10.10

#4 - 2024-10-21 16:18 - 邓枢枫

- 文件 杭淳数字电视发射机远程监控协议V2_2023.doc 已添加

- 文件 德芯监控单元通信协议V1.3.docx 已添加

#5 - 2024-10-25 17:29 - 杜小栋

发送安装说明

#6 - 2024-10-31 17:08 - 杜小栋

- 文件 demo.txt 已添加

- 文件 test 5878-2.txt 已添加

常规设备已完成

发射机协议已测试，待研发开发

#7 - 2024-11-18 15:33 - 张群瑞

1、发射机协议《[标准数字源发射机通信协议V2_2023.doc](#)》《[通信设备云通信协议V1.3.docx](#)》协议接入升级文件已经上传至网盘；

2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5878 深圳长芯科技有限公司 合同编号：OM20241009-31 邓枢枫（高斯贝尔、源视达复购）

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#8 - 2024-11-20 16:23 - 张群瑞

- 文件 patch.rar 已添加

- 文件 patch-T100A.rar 已添加

- 文件 V1.0 USB 升级.txt 已添加

现场调试反馈告警模块，告警短信联动问题。需升级usb补丁：patch/patch-100A

可用U盘、或者scp手动方式升级：参考：V1.0 USB 升级.txt

注意：

1、补丁名称“patch-100A”，改成现场主机型号匹配的补丁名称（串口登录：执行 `echo ${HOSTNAME##*-}`）。

2、需将升级串口日志拷贝文本格式，提交160.

#9 - 2024-11-20 17:41 - 杜小栋

- 开始日期从 2024-10-10 变更为 2024-10-09

发射机调试

#10 - 2024-11-20 17:42 - 杜小栋
发射机调试，剩余短信异常待升级

#11 - 2024-11-21 17:10 - 杜小栋
- 文件 shengji.txt 已添加

补丁已经升级，目前都正常

#12 - 2024-12-02 15:28 - 杜小栋
已完成

#13 - 2024-12-02 15:29 - 杜小栋
- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫

#14 - 2024-12-04 15:25 - 邓枢枫
- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

LOGO.png	1.29 MB	2024-10-10	邓枢枫
杭淳数字电视发射机远程监控协议V2_2023.doc	80 KB	2024-10-21	邓枢枫
德芯监控单元通信协议V1.3.docx	98.1 KB	2024-10-21	邓枢枫
demo.txt	8.58 KB	2024-10-31	杜小栋
test 5878-2.txt	1.75 KB	2024-10-31	杜小栋
patch-T100A.rar	2.8 KB	2024-11-20	张群瑞
V1.0 USB升级.txt	2.31 KB	2024-11-20	张群瑞
patch.rar	4.63 MB	2024-11-20	张群瑞
shengji.txt	21.1 KB	2024-11-21	杜小栋