

智慧机房 V2.0 - 功能 #834

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

功能 # 801 (完结): 内阻分析

功能 # 820 (完结): 2V蓄电池检测测试

测量线焊死测试

2017-03-24 17:17 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-03-28
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、将测量线焊死测试，数据相对稳定。见附件。			

历史记录

#1 - 2017-03-28 17:26 - 盘贵星

- 文件1号和2号和3号对比.xlsx 已添加

焊死测试数据正常，没有出现不同次数插拔数据偏差大的问题。

#2 - 2017-03-28 17:26 - 盘贵星

- 类别 被设置为 硬件

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2017-03-28 17:29 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 服务中

#4 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

- 类别 已删除 (硬件)

- 父任务 已删除 (#801)

#5 - 2017-04-06 10:59 - om 经理1

- 项目 从 项目综合 变更为 智慧机房V2.0

#6 - 2017-04-08 10:22 - 盘贵星

- 父任务 被设置为 #801

#7 - 2017-04-08 10:24 - 盘贵星

- 指派给 被设置为 盘贵星

#8 - 2017-04-08 10:27 - 盘贵星

- 跟踪 从 任务 变更为 功能

#9 - 2017-04-08 10:28 - 盘贵星

- 父任务 从 #801 变更为 #820

#10 - 2017-05-23 17:58 - 盘贵星
- 状态从 服务中 变更为 调试中

#11 - 2017-06-22 09:17 - om 经理1
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

内阻测试数据2017-3-24.xlsx	22 KB	2017-03-24	盘贵星
1号和2号和3号对比.xlsx	27.7 KB	2017-03-28	盘贵星