

智慧机房 V2.0 - 支持 #99

万慧通W7053开关量采集模块问题

2015-07-09 09:35 - 吴容杜

| | | | |
|---|--------|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2015-07-09 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | OM 薛晓敏 | % 完成: | 0% |
| 类别: | 硬件 | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 昨天进行万慧通W7053开关量采集模块接入A6测试,发现与其它485通信传感器不能在同一组485通信口接入使用,会受到干扰,没有数据读出。 | | | |

历史记录

#1 - 2015-07-09 10:58 - OM 薛晓敏

容杜吴 写到: >

昨天进行万慧通W7053开关量采集模块接入A6测试,发现与其它485通信传感器不能在同一组485通信口接入使用,会受到干扰,没有数据读出。
万慧通周总的电话13510873265 抓紧联系一下

#2 - 2015-08-18 18:06 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

很久之前的