蓄电池参数传感器及组电压组电流监测装置 通讯规约 V1.0

通信规约说明

一、报文格式:

序号	说 明	报文值	备 注
1	报文头	0xEB	
2	报文头	0x90	
3	地址	0x00-0xFE	
4	命令码		
5-8	报文内容(n个字节)		
9	校验和(模 256)地址到报文内容之和		
10	报文尾	0x16	

二、报文内容说明:

◆ 修改地址: 序号 5 字节为新地址

◆ 读取地址: 地址扫描用电压测量报文

◆ 测电压回复:序号 5-7 字节为电压,先低后高,单位:mv

◆ 测精确电压回复:序号 5-7 字节为电压,先低后高,单位:0.1mv

◆ 测温度回复:序号 5-7 字节为温度,先低后高,单位:0.1℃

◆ 测内阻回复:

序号 5-7 字节为内阻,先低后高,单位: $\mu\Omega$;序号 8 字节为标志位,00 真实测量数据,01 内阻测量间隔小于允许测量间隔返回上次测量值,02 测量值越上限。

◆ 启动电压均衡指令:序号 5-7 为目标均衡电压先低后高,单位 mv

注1:不占用报文内容部分为保留字节,有些字节里可能会有调试信息

注 2:启动电压均衡指令为广播指令,需要此功能应在小于1分钟下发次指令,电压范围2V为(1.8-2.5), 12V范围为(10-15),间隔1分钟无下发自动关闭电压均衡。

- ◆ 清除模块地址:广播把所以有模块地址改为 0
- ◆ 广播命令快采模式开启: 开启快速采集模式
- ◆ 同时采集电压温度: 同时采集电压温度,序号 5-6 字节为电压,先低后高,单位:mv,序号 7-8 字节为温度,先低后高,单位:0.1℃

三、蓄电池智能参数传感器下发报文举例

◆ 修改地址: EB 90 04 A0 03 00 00 00 A7 16, 地址由 4 修改为 3

◆ 读取地址: EB 90 00 60 00 00 00 00 60 16

◆ 测电压: EB 90 04 60 00 00 00 00 64 16

返回 EB 90 04 60 45 30 00 00 D9 16 (0X3045=12357 为 12.357V)

◆ 测精确电压: EB 90 04 63 00 00 00 00 67 16

返回 EB 90 04 63 45 30 00 00 DC 16 (0X3045=12357 为 1.2357V)

◆ 测温度: EB 90 04 61 00 00 00 00 65 16

返回 EB 90 04 61 41 01 00 00 A7 16 (0X141=321 为 32.1℃)

◆ 测内阻: EB 90 04 62 00 00 00 00 66 16

返回 EB 90 04 62 4B 85 00 01 36 16 (0X854B=34123 为 34.123mΩ) 测量间隔小于允许值

◆ 测连接条内阻: EB 90 04 64 00 00 00 00 68 16

返回 EB 90 04 64 4B 85 00 01 38 16 (0X854B=34123 为 34.123mΩ)测量间隔小于允许值

- ◆ 广播电压均衡:EB 90 FF CO 98 08 00 00 5F 16 , 启动电压均衡均衡目标电压 2.2V
- ◆ 广播修改地址为 0:EB 90 FF A0 00 00 00 9F 16 (擦除总线上所有模块地址)
- ◆ 广播命令快采模式开启: EB 90 FF 40 00 00 00 00 3F 16//快采等 1000ms
- ◆ 同时采集电压温度 : EB 90 01 20 00 00 00 00 21 16
- ◆ 返回 EB 90 01 20 4B 30 D4 FE 6E 16 电压=0X304B(三位小数),温度=0XFED4(两位小数)

四、组电压监测装置下发报文举例

◆ 测量组电压(1 位小数): EB 90 F1 01 00 00 00 00 F2 16

返回 EB 90 F1 01 7C 00 00 00 6E 16 (0x007C=124 为 12.4V)

◆ 测量组电压(2 位小数): EB 90 F1 05 00 00 00 00 F6 16

返回 EB 90 F1 05 D8 04 00 00 D2 16 (0x04D8=1240 为 12.40V)

五、组电流监测装置下发报文举例

- ◆ 测量充放电电流(2位小数): EB 90 F1 02 00 00 00 00 F3 16 返回 EB 90 F1 02 50 00 00 00 43 16 (0x0050=11 为 0.80A)
- ◆ 测量充放电电流(精测)(2位小数): EB 90 F1 06 00 00 00 00 F7 16 返回 EB 90 F1 06 54 00 00 00 4B 16 (0x0054=11 为 0.83A)
- ◆ 测量温度(1 位小数): EB 90 F1 04 00 00 00 00 F5 16 返回 EB 90 F1 04 CB 00 00 00 C0 16 (0X00CB=203 为 20.3℃)