

状态:	完结	开始日期:	2018-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
三相电量仪存在数据误报现象，艾默生精密空调通讯故障，经排查是空调485通信板存在故障，视频服务器报警，服务器客户端无报警，服务器自带蜂鸣器报警，有一个摄像头在客户端无法连接，通信不上。			

历史记录

#1 - 2019-05-10 14:46 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结