

## 项目综合 - 任务 #1975

支持 # 1866 (完结): 陕西炜翔信息科技有限公司 OM20181022-XA01 (杜锦峰)

### 陕西炜翔信息科技有限公司 OM20181022-XA01中宁项目蓄电池报警问题 (杜锦峰)

2018-12-13 09:35 - 农能艺

|                               |     |         |            |
|-------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                           | 调试中 | 开始日期:   | 2018-12-13 |
| 优先级:                          | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                          | 农能艺 | % 完成:   | 50%        |
| 类别:                           |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                         |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>                     |     |         |            |
| 安装后内阻较大, 客户已更换全新蓄电池, 但仍旧报警 如图 |     |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2018-12-13 09:47 - 李军海

- 父任务 被设置为 #1866

客户联系方式: 王局长 13739516198

#2 - 2018-12-13 09:48 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

杜小栋负责跟进这个问题, 请知悉!

#3 - 2018-12-13 10:57 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺

- % 完成从 0 变更为 50

经检查两块模块存在掉线问题, 需更换

#4 - 2018-12-13 11:20 - 农能艺

- 状态从 已发货 变更为 调试中

已安排更换

#5 - 2018-12-20 10:09 - 李季祯

- 主题从 陕西炜翔信息科技有限公司 OM20181022-XA01 中宁项目蓄电池报警问题 变更为 陕西炜翔信息科技有限公司 OM20181022-XA01 中宁项目蓄电池报警问题 (杜锦峰)

#### 文件

|          |        |            |     |
|----------|--------|------------|-----|
| 中宁报警.jpg | 125 KB | 2018-12-13 | 农能艺 |
|----------|--------|------------|-----|