

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #2090

功能 # 2042 (调试中): OM-100非定位漏水传感器

### 4、软件设计

2019-02-18 17:42 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-02-28
指派给:	张定岩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 软件功能实现设计, 通讯协议等			

#### 历史记录

#1 - 2019-02-22 09:01 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 20

开始软件编程及软件详细设计文档

#2 - 2019-03-02 10:01 - 张定岩

- % 完成 从 20 变更为 80

目前已经进行调试测试

#3 - 2019-04-12 10:14 - 张定岩

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

版本初步定稿

#4 - 2019-05-10 14:02 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结