

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #2094

功能 # 2042 (调试中): OM-100非定位漏水传感器

### 8、长期稳定性测试

2019-02-18 17:52 - 张定岩

状态:	完结	开始日期:	2019-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-03-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
长期运行测试, 测试其稳定性			

#### 历史记录

#1 - 2019-03-06 11:16 - 张定岩

- % 完成 从 0 变更为 20

稳定性测试已经进行, 运行3个漏水模块, 分别为: 1,2,3

#2 - 2019-03-11 15:44 - 张定岩

- % 完成 从 20 变更为 80

已经测试了5天, 模块无异常。但发现主机SM需要调整修改, 对不同传感器在数据库更新存储做出判断处理, 再运行测试一天, 明天出报告。

#3 - 2019-03-12 14:03 - 张定岩

- 文件 OM-LDA-100漏水传感器稳定可靠性测试报告.xlsx 已添加

稳定性测试已经完成, 下一步进入长期测试

#4 - 2019-03-16 11:04 - 张定岩

漏水传感器测试无异常

#5 - 2019-03-18 10:56 - 张定岩

测试无异常

#6 - 2019-04-12 10:12 - 张定岩

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

目前已经安排生产, 测试无异常, 继续测试

#7 - 2019-05-10 14:02 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

OM-LDA-100漏水传感器稳定可靠性测试报告.xlsx

99.8 KB

2019-03-12

张定岩