

智慧机房 V2.0 - 任务 #2127

任务 # 2106 (已发货): EMB-3500工控板测试

断电测试记录

2019-03-16 10:27 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2019-03-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、被测主板 ip:192.168.0.153 2、测试主机 : 192.168.0.181 3、测试环境 : 常温环境 4、测试程序 : PowTest 应用程序 , 配置每10分钟DO1自动断开再开启 , 开启后5分钟去ping 被测主板IP的通断 ;			

历史记录

#1 - 2019-03-16 10:28 - 李军海

- 文件 powtest.log.ini 已添加

测试记录 : 3.16 测试记录如附件 , 测试正常 !

#2 - 2019-03-18 11:44 - 韦士飞

- 文件 powtest-连续两天网线被拔掉了.log.ini 已添加

2019-03-16 11:52:22 ~ 2019-03-18 09:22:02 网络均不通。已各技术部确认是网线被拔了 , 需再继续测试48小时。

#3 - 2019-03-21 09:07 - 李军海

- 文件 powtest.log.ini 已添加

#4 - 2019-03-26 09:47 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

断电测试功能正常 , 除有两个时间段是人为断网导致Ping不通的情况外 , 其余时间操作均无异常。

#5 - 2019-04-03 09:04 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

powtest.log.ini	7.06 KB	2019-03-16	李军海
powtest-连续两天网线被拔掉了.log.ini	29.1 KB	2019-03-18	韦士飞
powtest.log.ini	62.8 KB	2019-03-21	李军海