

智慧机房 V2.0 - 任务 #310

A6 主机BUG 24节蓄电池告警后报警记录里的报警描述无法生成

2016-03-25 15:44 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-03-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 您好！目前A6主机系统 配置26节蓄电池告警后报警记录里报警描述无法生成（已经配置报警模版），请尽快处理！谢谢！			

历史记录

#1 - 2016-03-28 10:20 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

#2 - 2016-04-06 11:06 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

电池巡检仪简报生成（含24节和48节）

#3 - 2016-05-06 15:37 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

技术部已经测试 无异常反馈 可关闭