

OM-CLR-MYC-C8MMQ6项目RLT8111E网卡芯片MAC问题

2020-12-22 08:51 - 韦银剑

状态:	新建	开始日期:	2020-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>因为RLT8111E网卡的MAC存储在EEPROM中，但实际设计中（搜淘宝使用同样的芯片的现成网卡），没有设计EEPROM，也可以使用。但目前发现，在同一的局域网中，RLT8111E的MAC是一样的，这会导致MAC冲突，通信会有问题，为了解决这个问题可以尝试2种办法</p>			
1、使用软件设置MAC，这个在win下是可以的，linux需要测试			
2、添加EEPROM，把MAC等相关信息记录。（遇到的难题是这个信息是怎样写，目前网上没有搜到解决办法）			