

项目综合 - 任务 #3838

新疆微铭汇验收问题处理 关联问题号#2631（彭冲）

2021-06-29 09:21 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-06-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
验收提出问题：			
1. 国网系统检测有密码漏洞，需要处理，详细见附件			
2. 空调监测数据不准确，和空调面板对应不上，需把不正确的数据隐藏			

历史记录

#1 - 2021-06-29 16:00 - 李军海

- 文件 goahead-3.6.1-webscan.bin.tar 已添加

#2 - 2021-06-29 16:01 - 李军海

- 文件 空调返回数据.png 已添加

#3 - 2021-06-29 16:03 - 李军海

密码漏洞升级操作步骤：

- 1、将 [goahead-3.6.1-webscan.bin.tar](#) 文件上传到 opt 文件（提前备份 NandFlash）
- 2、执行命令：tar -xvf goahead-3.6.1-webscan.bin.tar -C /opt/usr/local/goahead

#4 - 2022-03-04 11:34 - 彭冲

- 状态从 新建 变更为 完结

文件

网络安全风险整改通知书-国电电力2021(0604).docx	81.6 KB	2021-06-29	彭冲
goahead-3.6.1-webscan.bin.tar	2.58 MB	2021-06-29	李军海
空调返回数据.png	369 KB	2021-06-29	李军海