

项目综合 - 任务 #3903

西安艾维德智能科技有限公司 合同编号：OM20210721-08

2021-07-26 15:26 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2021-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述			
收货地址：	甲方指定地址		
收货人：	翁毅	电话：	18691846464
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-K2-S302	台	2
2	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	2
3	风速风向协议接入		套	1

历史记录

#1 - 2021-07-26 15:28 - 李军海

- 文件 超声波一体式气象站 (485型) .doc 已添加

#2 - 2021-08-03 09:06 - 李军海

- 文件 首页-0.bmp 已添加

#3 - 2021-08-04 13:38 - 李军海

发货地址：

内蒙古阿拉善盟左旗乌斯太镇玛拉沁小区12号楼 翁毅 18691846464

#4 - 2021-08-06 09:25 - 王慧
- 文件 动环屏制作.rar 已添加
- 文件 风速风向.rar 已添加

#5 - 2021-08-09 17:48 - 方翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

#6 - 2021-10-08 10:44 - 王慧
- 文件 风速风向.rar 已添加
- 文件 动环屏制作.rar 已添加
- 文件 login_background.jpg 已添加
- 文件 LOGO.png 已添加

动环屏新加需求，增加方向显示。

#7 - 2021-10-08 10:44 - 王慧
- % 完成从 0 变更为 80

#8 - 2024-10-31 18:06 - 陆志毅
风速传感器无法通讯，远程测试未通，怀疑是设备已损坏，待使用485转USB测试确定。

#9 - 2024-11-01 18:12 - 陆志毅
已使用485转USB测试，判断设备已损坏，无法通信。

文件

超声波一体式气象站（485型）.doc	15.4 MB	2021-07-26	李军海
首页-0.bmp	1.37 MB	2021-08-03	李军海
动环屏制作.rar	466 KB	2021-08-06	王慧
风速风向.rar	340 KB	2021-08-06	王慧
风速风向.rar	340 KB	2021-10-08	王慧
动环屏制作.rar	468 KB	2021-10-08	王慧
login_background.jpg	53.7 KB	2021-10-08	王慧
LOGO.png	68.8 KB	2021-10-08	王慧