

智慧机房 V2.0 - 任务 #4382

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

patch-X500刷机升级测试验证

2022-05-11 10:06 - 张 群瑞

状态:	新建	开始日期:	2022-05-11
优先级:	高	计划完成日期:	2022-05-20
指派给:	王 慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0 patch-X500 刷机包刷机升级测试验证 :			
全局补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\patch			
核心板刷机补丁 :			
\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\patch-C0			
或者			
\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\patch-C1			
X500刷机补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-X500			
X500升级补丁 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-X500			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\doc			
《V1.0刷机卡制作及刷机步骤操作说明.docx》			
《V1.0 刷机升级操作说明.docx》			
《OM-CLR-MYC-Y6IND工装测试操作说明_20220926.pdf》			
《工控板生产测试工装测试操作说明_20211109.pdf》			
《新主板硬件测试培训3.pptx》			
测试说明参考 : 父任务#4351			
<small>测试内容 :</small>			
<small>1. 父任务#4351 "定制型号测试内容" 描述中 : 全部内容 ;</small>			

历史记录

#1 - 2022-05-21 10:44 - 王 慧

- 描述 已更新。

X500 主机接口定义 : 4路485接口 3路232接口 , 其中485接口 : 前面板8个RJ45接口 是3路485 , 主机背面 : 一路RJ45接口 485接口 , 232接口 : 2路DB9接口 , 1路RJ45接口

#2 - 2022-05-21 10:54 - 王慧

X500主机现在接口分配：485接口 5路，前面板3路，背面板2路，232接口2路，背面板DB9接口一路（RS232-1），RJ45接口一路（RS232-4），其中RS232-2/RS485-4（DB9）复用接口默认485接口，RS232-3/RS485-5(RJ45)复用接口默认485接口，现需将RS232-2/RS485-4接口改成默认232接口，RS232-3/RS485-5默认485接口

#3 - 2022-05-21 10:56 - 王慧

- 文件 X500后面板.png 已添加
- 文件 x500前面板.png 已添加

#4 - 2023-03-09 15:39 - 张群瑞

- 描述 已更新。

#5 - 2023-03-16 09:56 - 苏正成

- 文件 patch-X500刷机.zip 已添加

主机页面颜色不对，不是常规主机页面颜色

#6 - 2023-03-20 17:06 - 张群瑞

#5楼反馈测试问题已更新刷机补丁处理，请测试验证并反馈测试结果

更正问题：

- 1、主机页面颜色按默认颜色显示；
- 2、232、485端口显示数量按定制需求显示；
- 3、硬件端口测试：485端口通讯测试异常更正；

备注：

工装测试注意485端口要串接、232端口交叉测试注意端口数量，单数232口接温湿度进行测试。

#7 - 2023-03-20 17:07 - 张群瑞

更新刷机补丁目录：

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-X500

#8 - 2023-03-22 09:16 - 苏正成

- 文件 patch-X500刷机.zip 已添加

2023.3.21已将刷机包重新测试，测试结果正常

#9 - 2023-03-22 11:44 - 张群瑞

patch-X500刷机...中刷机、升级操作日志记录已完整，刷机补丁已实现x500端口复用相关定制内容；

#10 - 2023-03-28 08:57 - 张 群瑞

测试报告中需增加：usb升级使用的升级补丁目录。

#11 - 2023-03-28 09:08 - 苏 正成

- 文件 已删除 (patch-X500刷机.zip)

#12 - 2023-03-28 09:08 - 苏 正成

- 文件 patch-X500刷机.zip 已添加

#13 - 2023-06-06 11:46 - 张 群瑞

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

X500后面板.png	6.36 MB	2022-05-21	王 慧
x500前面板.png	4.99 MB	2022-05-21	王 慧
patch-X500刷机.zip	728 KB	2023-03-16	苏 正成
patch-X500刷机.zip	861 KB	2023-03-28	苏 正成