

项目综合 - 任务 #4737

北京蓝镭科技发展有限公司（合同编号：OM20221031-15）（广西沿海铁路有限公司钦州供电段机房增设环境监测系统、高铁合浦配电所动态无功补偿装置采购）（农能艺）

2022-11-16 09:50 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2022-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.20 小时

描述

序号	品名	品牌	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	南宁迈索	OM-KZ-S60	台	4	
2	声光报警器	南宁迈索	OM-D2	台	4	
3	温湿度传感器	南宁迈索	OM-TH-B801	个	4	
4	区域漏水检测器	南宁迈索	OM-LDA-B801	个	16	
5	区域漏水检测电缆-5M	南宁迈索	OM-LDA-B801/5	根	16	
6	电源开关12V/1.3A	南宁迈索	RS-1S-12	个	4	
7	玻璃磁柱传感器(含磁芯器)	南宁迈索	OM-ACC-A158	个	16	
8	视频监测模块	南宁迈索	OM-SP-NY	套	1	
9	集中器	南宁迈索	OM-CMP-10	套	1	

付款说明：已付50%

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022-11-17

交货地址：待定

历史记录

#1 - 2022-11-16 10:44 - 农能艺

注：4台监控主机都要设置接收限制，接收至：2022-11-25。

#2 - 2022-11-23 10:49 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-11-25 15:29 - 农能艺

客户已支付余款，可全部解除授权限制。

#4 - 2022-11-25 15:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#5 - 2022-11-29 17:38 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备安装接线指导

#6 - 2022-11-30 17:43 - 陆志毅

设备安装接线指导

#7 - 2022-12-01 17:09 - 陆志毅

设备调试指导

#8 - 2022-12-07 13:47 - 陆志毅

现场为新款S60主机，DI设备界面无法显示设备，首页显示正常

#9 - 2022-12-07 13:48 - 陆志毅

- 文件NandFlash.rar 已添加

#10 - 2022-12-07 14:54 - 陆志毅

问题已解决，设备命名完成后按了“tab”键。
经测试发现，字符\也会导致主机出现设备显示不出的问题
目前发现的主机无法识别的命名字符为：\ "tab"键

#11 - 2022-12-08 09:50 - 陆志毅

指导主机和集中平台配置调试

#12 - 2022-12-08 16:03 - 黄正梁

- 描述 已更新。

20221207

设备调试，平台安装指导

#13 - 2022-12-08 16:42 - 陆志毅

- 描述 已更新。

集中平台配置以及视频接入指导

文件

NandFlash.rar	12.1 MB	2022-12-07	陆志毅
---------------	---------	------------	-----