

项目综合 - 任务 #4851

山东通广电子有限公司 合同编号：OM20230208-1（彭冲）借用转销售

2023-02-08 15:07 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2023-02-08	
优先级:	普通	计划完成日期:		
指派给:	黄正梁	% 完成:	30%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	2.30 小时	
描述				
序号	产品名称	型号、规格	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6-X300A	个	1
2	空调控制器	OM-ACA-B801	个	2
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4

历史记录

#1 - 2023-02-10 09:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-02-14 09:33 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-03-04 11:47 - 黄正梁

- % 完成从0变更为30

针对第三方对接协议，协助指导测试。

#4 - 2023-03-06 10:39 - 黄正梁

- 文件#4851+主机SU正常运行但数据未实时采集问题+20230306.zip 已添加

- 描述已更新。

- 状态从已发货变更为调试中

问题现象：

主机硬件：sys正常闪烁

软件后台：后台SU正常运行，内存使用率无溢出存满现象

问题描述：传感器设备数据没有实时采集上，故障状态，手动跑SU后，设备数据正常采集。

日志已上传

#5 - 2023-03-08 11:12 - 黄正梁

- 文件 #4851+主机SU正常运行但数据未实时采集问题+20230308.zip 已添加

日志重新采集上传

#6 - 2023-03-08 11:35 - 黄正梁

- 文件 已删除(#4851+主机SU正常运行但数据未实时采集问题+20230308.zip)

#7 - 2023-03-08 11:35 - 黄正梁

- 文件 #4851+主机SU正常运行但数据未实时采集问题+20230308.rar 已添加

#8 - 2023-03-08 14:50 - 张群瑞

未发现异常日志，现场主机更新了升级补丁，请讲温湿度和空调控制器分别接不同485端口进行测试看，是否空调控制器设备存在问题??

#9 - 2023-03-08 18:23 - 黄正梁

主机SU采集问题跟进

#10 - 2023-03-15 09:23 - 彭冲

- 主题从山东通广电子有限公司 合同编号：OM20230208-1（彭冲）借用变更为山东通广电子有限公司 合同编号：OM20230208-1（彭冲）借用转销售

#11 - 2023-11-09 18:40 - 黄正梁

空调控制器指令学习指导

文件

#4851+主机SU正常运行但数据未实时采集问题+20230306.zip	1.92 MB	2023-03-06	黄正梁
#4851+主机SU正常运行但数据未实时采集问题+20230308.rar	1.7 MB	2023-03-08	黄正梁