

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #493

任务 # 426 (完结): 新刷机包问题修正

### 232设备配置页面增加地址修改项

2016-07-02 08:52 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-02
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
由于有些UPS的协议是485协议，但接口是232接口。需要在232中增加地址配置选项。			

#### 历史记录

#1 - 2016-07-02 08:53 - 韦士飞

修改文件：C0-3x.asp

#2 - 2016-07-23 10:47 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

v1.1r已正式发布