

项目综合 - 任务 #5286

邢台恒洲电子科技有限公司 合同编号：OM20231013-08 玉泽海（复购）

2023-10-16 11:42 - 玉泽海

状态:	已发货	开始日期:	2023-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1697425969698481.png	1	台	迈世
2	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 T100A	智慧机房主机	OM-A6 T100A	1697426002458007.png	1	台	迈世
3	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	1697426191829687.png	2	台	迈世
4	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1697426237749438.png	6	个	迈世
5	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1697426289492911.png	2	个	迈世
6	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	1697426332299941.png	6	个	迈世
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1697426378949238.png	5	个	迈世
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1697426419408365.png	5	根	迈世
9	WKTKZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	1697426465465217.png	5	个	迈世

			01							
10	WDMMJ00101	单门门禁控制器	WG2051	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	1697426644934223.png	1	个	迈世	
11		双门门禁控制器	WG2052	双门门禁控制器	WG2052		1	个	迈世	
12	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus	1697426707729843.png	3	个	迈世	
13	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1697426796538775.png	3	个	迈世	
14	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1697426854907903.png	6	个	迈世	
15	WGMT000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块	定制	1697426987445817.png	3	套	迈世	
16	不需要领料			视频检测模块	定制		2	套	迈世	
17	不需要领料			集中端	OM-CMP-10		1	套	迈世	
合计										

主机接入设备说明：OM-A6 X300A：接入短信报警模块1个，三相电量仪1个，温湿度传感器2个，烟雾传感器2个，空调远程控制器2个，区域漏  
OM-A6 T100A：接入短信报警模块1个，三相电量仪1个，温湿度传感器4个，烟雾传感器4个，空调远程控制器3个，区域漏水监测器3个，视频1

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规	
是否分批发货：	是 R 否
产品打包方式说明1：常规	
收货地址1：河北省邢台市信都区守敬北路236号守敬E世界522	
联系人1：刘振龙	
联系电话1：18903190015	
发货日期1：2023.10.16	
快递说明1：常规	
LOGO：	1679383838743711.png
其他备注：	
付款说明：	已付款

## 历史记录

#1 - 2023-10-17 08:55 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-10-17 11:48 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202222969585 2023.10.16

#3 - 2023-11-13 18:09 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-12-07 17:55 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2023-12-20 18:37 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2023-12-21 17:55 - 李凯健

空调控制器学习指导

#7 - 2023-12-22 18:41 - 李凯健

设备配置指导

#8 - 2024-01-11 18:30 - 李凯健

接入T100A传感器调试完成

#9 - 2024-01-12 16:18 - 李凯健

平台安装完成

#10 - 2024-01-15 13:58 - 李凯健

T100A主机机房对接平台调试完成

#11 - 2024-01-17 18:08 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 20

X300A主机：常规设备和UPS接入，烟感坏了一个，空调控制器未学习指令

#12 - 2024-01-18 14:01 - 李凯健

X300A接入平台调试完成，摄像头门禁接入平台完成

#13 - 2024-01-19 17:51 - 李凯健

- 文件 #5286邢台恒洲电子科技有限公司-主机所有设备都显示故障.rar 已添加

#14 - 2024-01-19 18:43 - 李凯健

- 文件 已删除 (#5286邢台恒洲电子科技有限公司-主机所有设备都显示故障.rar)

#15 - 2024-01-19 18:44 - 李凯健

主机所有设备故障问题解决，原因是网络设备中删除了一个232转串口，在232设备中未删除绑定这个232转串口的设备导致主机SU无法正常运行

#16 - 2024-03-07 17:50 - 李凯健

- 文件 邢东矿307备份.zip 已添加

#17 - 2024-03-12 16:55 - 玉泽海

集中管理平台转移，费用已经支付，需要技术支持

#18 - 2024-03-13 18:14 - 李凯健

平台安装完成，还未调试

#19 - 2024-03-14 16:20 - 李凯健

平台一个机房调试完成，另一个机房暂未调试

#20 - 2024-03-19 18:19 - 李凯健

平台调试完成，报警未配置，报警器未接入

#21 - 2024-03-25 09:34 - 李凯健

- 文件 邢东矿equipmentTypes\_20240319.xlsx 已添加

0313平台重装模板备份

#22 - 2024-03-26 18:08 - 李凯健

平台配置修改指导

#23 - 2024-03-27 09:21 - 李凯健

平台默认端口从8081改成80

#24 - 2024-06-11 17:39 - 李凯健

业主更换NVR，接入完成

#25 - 2024-06-13 09:44 - 李凯健

摄像头插件安装指导

## 文件

---

邢东矿307备份.zip	14.3 KB	2024-03-07	李凯健
邢东矿equipmentTypes_20240319.xlsx	9.4 KB	2024-03-25	李凯健