

项目综合 - 任务 #5463

湖南省源视达科技有限公司 合同编号：OM20231226-10 邓枢枫（复购）原任务 #5405的项目

2023-12-28 10:57 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-12-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	无需领料	集中管理平台 和主机定制 功能开发	定制	集中管理平台和主机定制功能开发	定制	无	项	1	迈世
2	WGMT000 0101	DB9公母头	DB 9公 母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	套	1	迈世

主机接入设备说明：是任务 #5405的项目，具体功能要求见附件，以及相关协议在 [任务 #5452](#) 项目中

传感器配置说明：任务 #5405的项目

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货：	是	R	否
LOGO：			
其他备注：			
付款说明：已付款			

历史记录

#1 - 2024-01-02 10:30 - 邓枢枫

- 文件 Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2024-01-03 11:07 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202255291184 2024.1.2

#3 - 2024-04-18 16:34 - 杜小栋

ups

789-0

主机平台配置完成

#4 - 2024-08-27 13:45 - 邓枢枫

平台端优化内容：

- 1、驻波比数据显示错误(去掉db)，（这个在软件上面把单位修改一下就行）
- 2、备机在未开机时不能显示成“故障”，建议未开机的时候显示 关机
- 3、3D界面显示的监控数据看不清楚，建议蓝色透明底白色字。

#5 - 2024-09-09 17:49 - 邓枢枫

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

收货地址：			
收货人：		电 话：	

付款说明：	已付款
包装说明：	常规
快递说明：	常规
备注：	湖南省源视达科技有限公司 合同编号：OM20240909-32 功能调整如下 1、备机在未开机时不能显示成“故障”，建议未开机的时候显示 关机 2、3D界面显示的监控数据看不清楚，建议蓝色透明底白色字。

清单

1725875273747581.png

#6 - 2024-09-12 18:34 - 杜小栋

平台定制升级，待客户验证

#7 - 2024-09-19 16:32 - 杜小栋

- 文件web.zip 已添加

平台远程调试

#8 - 2024-09-27 15:20 - 杜小栋

平台重新安装

#9 - 2024-10-17 17:19 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成

#10 - 2024-10-25 11:36 - 邓枢枫

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

集中管理平台和主机定制功能开发.docx	10.3 KB	2023-12-28	邓枢枫
Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf	1.81 MB	2024-01-02	邓枢枫
web.zip	85.2 MB	2024-09-19	杜小栋