

项目综合 - 任务 #5590

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230105-60（任务 #4826）

2024-04-17 14:01 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2024-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
问题：现场因为信号不好，因此需要报警模块转了网络接入，出现电话没有语音播报，需要处理问题。			

历史记录

#1 - 2024-04-17 16:11 - 陆志毅

- 文件 20240416.rar 已添加

现场反馈X300主机（贴标S60）通过232转TCP模块接入报警主机B5，接收到报警电话后无语音播报。

#2 - 2024-04-17 16:15 - 陆志毅

- 文件 libomser.so 已添加

- 文件 libomser_d.so 已添加

已在公司复现问题，研发已协助处理，通过升级libomser.so文件可以解决。

#3 - 2024-04-17 16:18 - 张群瑞

X300主机

参考：#3256 项目类似问题处理。

需升级：libomser.so、libomserd.so

文件目录：共享文件/升级支持/项目补丁/主机_应用_库（最新）\general\m28x(周立功)

#4 - 2024-05-29 13:45 - 陆志毅

- 状态从新建变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为王丽红

- % 完成从0变更为100

#5 - 2024-07-01 11:38 - 王丽红

- 状态从服务中变更为完结

文件

20240416.rar	6.38 MB	2024-04-17	陆志毅
libomser.so	255 KB	2024-04-17	陆志毅

