项目综合 - 任务 #5711

江苏引讯数字技术有限公司 英文界面

2024-07-09 15:40 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2024-07-09					
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-15					
指派给:	李军海	% 完成:	0%					
类别:		预期时间:	0.00 小时					
目标版本:		耗时:	0.00 小时					
描述		·						
需求调查表-x								
需求描述:(原	夏话记录)							
 1 一台T300A=	上机 2个击光 2套区1试温水 1个1	机房温湿度和7个机柜温湿度,主机要做	放立與面					
		7.1/5/皿/亚/交/日广(小时已/皿/亚/交),工小6交)	(人人が固					
2、还有一个集	中管理平台软件,也要做英文界面							
需求整理:								
1、主机做成英	文版界面							
 2、集中管理平台做成英文版界面								
涉及产品及部门]:							
其他:								
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
历史记录								
#1 - 2024-07-18 14:								
- 文件 patch-en.zip) <i>已添加</i>							
#2 - 2024-07-23 10:	·07 - 李 军海							
#Z - 2024-07-23 10.	Vi : 丁 干/ 吗							
1、配置调单:1台T300A主机,2个声光。2套区域器水、1个机房温湿度和7个机柜温湿度								

#3 - 2024-07-24 10:11 - 张 群瑞

3、主机其他功能不变,仅仅是界面定制成英文展示

2、系统界面需要做成英文旅界面,包括登录页、首页、菜单、二级页面(主要是漏水、温湿皮)、三级页面(主要是漏水、温湿皮)、设备配置、历史数据、报警查询等

2025-04-04 1/2

- 文件 Alarm Data 2024 0724 T015153595 Z.xls 已添加
- 文件 AlarmData20240724T020340486Z.xls 已添加
- 文件Built-in DI_IR1_HistoryData_20240724T015232244Z.xls 已添加
- 文件 patch-en 测试报告.xlsx 已添加
- 文件 Temperature_Humidity-63_Temperature_HistoryData_20240724T020203170Z.xls 已添加

业补丁测试结果反馈: patch-en 测试报告。xlsx

T300A主机:192.168.0.210

#4 - 2024-07-26 10:17 - 张 群瑞

密码:omara123

#5 - 2024-07-30 14:05 - om **经理**1

发出的**升级包**整理在 \\192.168.0.9\share\升级支持\项目补丁M6\#5711en 中

#6 - 2024-07-30 15:50 - 玉 绍涛

手动升级 \\192.168.0.9\uhare\升级支持\项目补了M6\u5571fen,设备告警时声光报警器未正常联动。

1722325769697905.png

#7 - 2024-07-30 16:42 - 玉 绍涛

主机开关量设备状态,不管设备是断开还是闭合告警一直显示正常,但是历史记录状态正常

1722328895207472.png

1722328932948422.png

文件

patch-en.zip		4.45 MB	2024-07-18	李军	海
	AlarmData20240724T015153595Z.xls	10.5 KB	2024-07-24	张群	揣
	AlarmData20240724T020340486Z.xls	10.7 KB	2024-07-24	张群	揣
	Built-in DI_IR1_HistoryData_20240724T015232244Z.xls	16.2 KB	2024-07-24	张群	揣
Temperature_Humidity-63_Temperature_HistoryData_20240724T020203170Z.xls24 KB			2024-07-24	张群	瑞
	patch-en 测试报告.xlsx	2.04 MB	2024-07-24	张 群	턔

2025-04-04 2/2