

项目综合 - 任务 #6081

深圳市深铭泰科技有限公司 合同编号：OM20250217-09 （彭冲）

2025-02-26 11:25 - 彭 冲

状态:	已发货	开始日期:	2025-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜 小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
1740540276873867.png			
交货地址：深圳福田区港城华庭2-7C			
收货人：刘小姐		联系方式：18665368053	

历史记录

#1 - 2025-02-26 16:25 - 陆 志毅

- 指派给 从 陆 志毅 变更为 杜 小栋

#2 - 2025-02-27 15:08 - 张 群瑞

C100主机刷机补丁：（如果已刷，则忽略）

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T\patch-C100

C100主机USB升级补丁：（升级操作参考：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\V1.0 USB升级.txt）

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-C100 （报警器接入必须升级usb补丁）

[#6072](#) 报警器接入定制升级补丁：

盯盘：共享文件/升级支持/项目补丁/2025/#6072 [#6081](#) 深圳市深铭泰科技有限公司 （参考补丁目录中readme.txt）

#3 - 2025-02-27 15:56 - 张 群瑞

- 文件 #6072 #6081 深圳市深铭泰科技有限公司.rar 已添加

#4 - 2025-02-28 17:02 - 玉 绍涛

C100主机刷机补丁：
\\192.168.0.9\share\刷机\vl0_T\patch
\\192.168.0.9\share\刷机\vl0_T\patch-C100

使用以上刷机，进入系统后err灯常亮

#5 - 2025-02-28 17:27 - 张 群瑞

v经排查确认：项目用的C100主机为早期版本硬件需重新刷机：（不适用v1.0版本的刷机补丁和usb升级补丁）

刷机包版本使用：\\192.168.0.9\share\刷机_old\MYS-6ULX-IND\mys6ull\OM-A6-C100

定制补丁按进行升级，不影响定制功能

■ #6072 #6081 深圳市深铭泰科技有限公司.rar 已添加

#6 - 2025-02-28 18:24 - 张 群瑞

- 文件 #6072 #6081 深圳市深铭泰科技有限公司.rar 已添加

定制补丁（libomsm.so）使用1.0版本代码编译

#7 - 2025-02-28 18:24 - 张 群瑞

- 文件 已删除 (#6072 #6081 深圳市深铭泰科技有限公司.rar)

#8 - 2025-03-07 10:51 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

顺丰SF0268369423285 2.25.3.3

#9 - 2025-03-13 18:43 - 杜 小栋

设备安装指导

#10 - 2025-04-09 13:34 - 杜 小栋

香港卡使用短信猫 需 加上 00852

文件			
#6072 #6081 深圳市深铭泰科技有限公司.rar	1020 KB	2025-02-28	张 群瑞