

智慧机房 V2.0 - 功能 #819

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

自主产品-蓄电池无线巡检仪接入修改

2017-03-15 10:01 - 黄 虹琳

|       |         |         |            |
|-------|---------|---------|------------|
| 状态:   | 完结      | 开始日期:   | 2017-03-15 |
| 优先级:  | 紧急      | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | test u3 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |         | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |         | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |         |         |            |

历史记录

#1 - 2017-03-15 10:08 - 黄 虹琳

- 优先级 从 普通 变更为 紧急

由于前期无线测试未稳定，没有接入主机A9测试，现在有客户需求，在此先做接入及界面修整。 经2017年03月14日接入成功测试，存在问题：  
1.在同一接口，配置有无线（已配已接）、内阻（已配未接）的情况下，界面显示内阻正常？  
2.无线于17年03月15日接入采集模块128节，界面显示有电压，温度，状态。 状态显示为未知或为在线？  
3.界面第三级菜单为有总电压及单体状态显示判断； 4.界面第二级菜单为显示描述信息。告警也将会无描述。 剩余问题暂且等界面完善后测试

#2 - 2017-03-15 10:09 - 黄 虹琳

- 类别 被设置为 软件

- 指派给 被设置为 test u3

#3 - 2017-03-28 09:08 - 黄 虹琳

已修改接入，测试，并且于2017年03月21日发货北京客户。  
接下来继续测试，于2017年03月28日开始，接入几组管理模块录入A9测试。过后在将结果告知（预计4月10日）

#4 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 类别 已删除(软件)

#5 - 2017-04-06 10:59 - om 经理1

- 项目 从 项目综合 变更为 智慧机房 V2.0

#6 - 2017-06-20 08:59 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#7 - 2017-06-22 09:28 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #1009