

智慧机房 V2.0 - 任务 #98

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

开关量监测问题

2015-07-09 09:21 - 苏贵强

| | | | |
|--|---------|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2015-07-09 |
| 优先级: | 紧急 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | test u3 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 开关量监测项二级状态显示不正常，状态改变由0变1，状态一直显示正常，没有报警；并且对应接入的DI口设备如漏水、烟雾或红外，触发之后状态也没有改变。 | | | |

历史记录

#1 - 2015-07-09 18:06 - test u3

- 状态从新建变更为调试中
- 指派给从 test u1 变更为 test u3
- % 完成从 0 变更为 100

采集配置文件有问题omSUApp.ini 打开了SU2

#2 - 2015-07-10 16:50 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结