

智慧机房 V2.0 - 功能 #992

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

功能 # 801 (完结): 内阻分析

功能 # 820 (完结): 2V蓄电池检测测试

功能 # 956 (完结): PCB设计

功能 # 957 (完结): 2V内阻检测模块打样测试

电源改进后打样功能测试

2017-06-16 16:36 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-16
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试结果：1、焊接了10个模块，9个内阻、温度、电压及开关量采集正常。2、有一个内阻采集有偏差，原因待查。			

历史记录

#1 - 2017-06-22 09:18 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结